

FRONT



Instruction Leaflet for Safety Eyewear Conforming to EN 166:2001 Standards.

For U.K. customer care:
Call +44 (0) 1274 028679
Radians Worldwide LTD.
2nd Floor, Magna House
18-32 London Road
Staines-Upon-Thames
TW18 4BP United Kingdom
UK Registered Company No.
8215190

For EU customer care:
Call +31 (0) 40 798 3037
Radians Europe B.V.
Flight Forum 40, Ground Floor
5657 DB Eindhoven
The Netherlands

Product Manufactured by:
RADIANS, INC.
5305 Distriflex Farms Drive,
Memphis, TN 38141
877-723-4267
www.radians.com

©2024 DEWALT and GUARANTEED TOUGH® are registered trademarks of DEWALT Industrial Tool Co., used under license. All rights reserved. The yellow and black color scheme is a trademark for DEWALT Power Tools and Accessories. Trademark Licensee: Radians, Inc., Memphis, TN 38141, 877-723-4267, www.radians.com. A licensee of DEWALT Industrial Tool Co.

D248EU_CCQS_REV01_10.03.2024

GB

Warning: Read these instructions before wearing this eye protection.
Protection and limitations: Provides limited eye protection. Does not protect you from all hazards or hazardous fluids. It is not unbreakable or impenetrable. Eyewear worn over ophthalmic spectacles may transmit impacts. Tinted lenses provide protection from the sun and are not to be used in welding environments. Many operations may require other types of eye protectors or other safety equipment. The selection and use of this safety eyewear must be based on a hazard assessment of the wearer's work environment conducted by the wearer, or for an industrial environment, an appropriately trained individual for your employer or organization in accordance with EN166:2001. Assume eyewear fits securely at all times. Eyewear may cause allergic reaction to susceptible individuals.

Cleaning & Maintenance: Clean only with mild soap and water. Rinse thoroughly with water. Replace eyewear immediately if visibility is reduced or becomes damaged. If lenses need to be disinfected, please contact Radians, Inc. for advise. Exposure to certain chemicals or vapors may cause surface distortion and reduce impact resistance.

Storage: Keep in a dry, clean conditions away from direct sunlight and chemical and abrasive substances and protect against mechanical impacts.

Eyewear & Marking: Refer to EN166:2001 identification of manufacturer: R Optical class: 1 Symbol for mechanical strength: FT.

Warnings: If the symbols F, B, and A are not common to both the lenses and frame, then the lower level shall be assigned to complete eye protector. If protection against high-speed particles at extreme temperature is required then eyewear should be marked with the letter T.

Marking on Frame:

Identification of the manufacturer _____ R
Number of the EN standard _____ 166
Symbol for mechanical strength _____ F/B
Symbol for resistance to high speed particles at Extreme temperatures (if applicable) _____ T
Designed to suit a small head _____ H

Marking on Lens:

• Identificación del fabricante _____ R
• Número de estándar EN _____ 166
• Símbolo de la Resistencia mecánica _____ F/B
• Símbolo de la resistencia a partículas de alta velocidad a temperaturas extremas (si se aplica) _____ T
• Diseñado para quedar una pequeña cabeza _____ H

Marcas en el marco:

• Identificación del fabricante _____ R
• Número de EN standard _____ 166
• Símbolo de la Resistencia mecánica _____ F/B
• Símbolo de la resistencia a partículas de alta velocidad a temperaturas extremas (si se aplica) _____ T
• Diseñado para quedar una pequeña cabeza _____ H

Marcas en el lente:

• Número en la escala (filtros solamente) _____ R
• Identificación del fabricante _____ R
• Clase óptica _____ R

Explanation of the symbols used - Optical class

For continuous use _____ 1

For intermittent use _____ 2

For occasional use, must not be worn continuously _____ 3

Mechanical strength requirements:

Increased Strength _____ 5
Low energy impact resistance (below 45 m/s) _____ F

Medium energy impact resistance (between 45 and 120 m/s) _____ B

High energy impact resistance (between 120 and 190 m/s) _____ A

Explanación de los símbolos utilizados - Clase óptica:

• Para uso continuo _____ 1

• Para uso intermitente _____ 2

• Para uso ocasional; no se deben usar en forma continua _____ 3

Explanation des symboles utilisés - Classe optique :

• Pour usage continu _____ 1

• Pour usage intermittent _____ 2

• Pour usage occasionnel; ne doivent pas être portés de manière continue _____ 3

Erläuterung der verwendeten Symbole - Optische Klasse:

• Für den Dauergebrauch _____ 1

• Für den intermittierenden Gebrauch _____ 2

• Für den gelegentlichen Gebrauch, nicht für den Dauergebrauch geeignet _____ 3

Vereisten voor mechanische sterkte:

• Grotere sterkte _____ S

• Lage weerstand tegen energie-impact (minder dan 45 m/s) _____ F

• Stoß mit niedriger Energie (unter 45 m/s) _____ B

• Stoß mit mittlerer Energie (zwischen 45 und 120 m/s) _____ A

• Stoß mit hoher Energie (zwischen 120 und 190 m/s) _____ A

Exigence en matière de force mécanique :

• Solidité renforcée _____ S

• Résistance aux impacts de basse énergie (inférieure à 45 m/s) _____ F

• Résistance aux impacts d'énergie moyenne (entre 45 et 120 m/s) _____ B

• Résistance aux impacts de haute énergie (entre 120 et 190 m/s) _____ A

Anforderungen an die mechanische Festigkeit:

• Erhöhte mechanische Festigkeit _____ S

• Stoß mit niedriger Energie (unter 45 m/s) _____ F

• Stoß mit mittlerer Energie (zwischen 45 und 120 m/s) _____ B

• Stoß mit hoher Energie (zwischen 120 und 190 m/s) _____ A

Schallzahlen für filters:

• UV-Filter beeinträchtigte Farberkennung möglich _____ 2

• UV-Filter gute Farberkennung _____ 3

• Sonnenschutzfilter ohne Infrat-Spezifizierung _____ 5

Anwendungsberich:

• Grundanwendung _____ Kein Symbol

• Flüssigkeiten (Tropfen und Spritzer) _____ 2

• UV-Filter, gute Farberkennung _____ 3

• Sonnenschutzfilter ohne Infrat-Spezifizierung _____ 5

Domains d'utilisation :

• Utilisation de base _____ Pas de symbole

• Liquides (gouttelettes et éclaboussures) _____ 3

• Particules grandes de polvo (dimension 5 µm) _____ 5

Areas de aplicación:

• Uso básico _____ Ningún símbolo

• Líquidos (gotas y salpicaduras) _____ 3

• Partículas grandes de polvo (dimensión 5 µm) _____ 5

Cifras de la escala para los filtros:

• Filtro ultravioleta, puede afectar reconocimiento de los colores _____ 2

• Filtro ultravioleta, buen reconocimiento de los colores _____ 3

• Filtro para resplandor solar, sin especificaciones infrarrojas _____ 5

Numeros d'échelon pour les filters :

• Filtr de protección contra los rayos ultravioletas, la reconocimiento de los colores puede ser afectada _____ 2

• Filtr de protección contra los rayos ultravioletas, buena reconocimiento de los colores _____ 3

• Filtr de protección contra el resplandor solar, sin especificaciones infrarrojas _____ 5

Art of filters:

• UV-Filter beeinträchtigte Farberkennung möglich _____ 2

• UV-Filter gute Farberkennung _____ 3

• Sonnenschutzfilter ohne Infrat-Spezifizierung _____ 5

Aplicaciones:

• Uso básico _____ Sin símbolo

• Líquidos (goteo y salpicaduras) _____ 3

• Partículas grandes de polvo (tamaño > 5 µm) _____ 5

Miejsc zaostowania:

• Podstawowe zaostowanie _____ Bez symbolu

• Płyny (krople i rozpryski) _____ 3

• Duże cząsteczki kurzu (wielkość > 5 µm) _____ 5

Toepassingen:

• Basisgebruik _____ Geen symbol

• Vloeistoffen (druppels en spatten) _____ 3

• Grote stofdeeltjes (groot > 5 µm) _____ 5

Escalas numéricas para filtros:

• Filtro ultravioleta, reconocimiento de color puede ser afectado _____ 2

• Filtro ultravioleta, buena reconocimiento de color _____ 3

• Filtro para resplandor solar, sin especificación _____ 5

Campos de utilización:

• Utilización básica _____ Sin símbolos

• Líquidos (pingas o salpicos) _____ 3

• Grandes partículas de polvo (tamaño > 5 µm) _____ 5

Aplicaciones:

• Uso básico _____ Ningún símbolo

• Líquidos (gotas y salpicaduras) _____ 3

• Partículas grandes de polvo (dimensión > 5 µm) _____ 5

Teoksiä ochrony są zgodne z normą europejską EN166:2001 i załączonymi dyrektywami ochrony ludzi. Model CE zertifiziert durch: CCQS Certification Services Limited (NB 2834), Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin15, D15 AKK1, Irlanda Tel: +353 1 588 6920 Site Web: www.ccqs.ie E-mail: verify@ccqs.ie Declaración de conformidad disponible en <https://www.radians.com/doc-dewtal>

Esteas gafas de seguridad cumplen con la norma europea EN166:2001 y el reglamento sobre equipos de protección individual (UE) 2016/425. Modelo CE certificado por: CCQS Certification Services Limited (NB 2834), Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin15, D15 AKK1, Irlanda Tel: +353 1 588 6920 Sitio web: www.ccqs.ie Correo electrónico: verify@ccqs.ie Declaración de conformidad disponible en <https://www.radians.com/doc-dewtal>

Esteas gafas de seguridad cumplen con la norma europea EN166:2001 y el reglamento sobre equipos de protección individual (UE) 2016/425. Modelo CE certificado por: CCQS Certification Services Limited (NB 2834), Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin15, D15 AKK1, Irlanda Tel: +353 1 588 6920 Sitio web: www.ccqs.ie Correo electrónico: verify@ccqs.ie Declaración de conformidad disponible en <https://www.radians.com/doc-dewtal>

Esteas gafas de seguridad cumplen con la norma europea EN166:2001 y el reglamento sobre equipos de protección individual (UE) 2016/425. Modelo CE certificado por: CCQS Certification Services Limited (NB 2834), Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin15, D15 AKK1, Irlanda Tel: +353 1 588 6920 Sitio web: www.ccqs.ie Correo electrónico: verify@ccqs.ie Declaración de conformidad disponible en <https://www.radians.com/doc-dewtal>

Esteas gafas de seguridad cumplen con la norma europea EN166:2001 y el reglamento sobre equipos de protección individual (UE) 2016/425. Modelo CE certificado por: CCQS Certification Services Limited (NB 2834), Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin15, D15 AKK1, Irlanda Tel: +353 1 588 6920 Sitio web: www.ccqs.ie Correo electrónico: verify@ccqs.ie Declaración de conformidad disponible en <https://www.radians.com/doc-dewtal>

Esteas gafas de seguridad cumplen con la norma europea EN166:2001 y el reglamento sobre equipos de protección individual (UE) 2016/425. Modelo CE certificado por: CCQS Certification Services Limited (NB 2834), Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin15, D15 AKK1, Irlanda Tel: +353 1 588 6920 Sitio web: www.ccqs.ie Correo electrónico: verify@ccqs.ie Declaración de conformidad disponible en <https://www.radians.com/doc-dewtal>

Esteas gafas de seguridad cumplen con la norma europea EN166:2001 y el reglamento sobre equipos de protección individual (UE) 2016/425. Modelo CE certificado por: CCQS Certification Services Limited (NB 2834), Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin15, D15 AKK1, Irlanda Tel: +353 1 588 6920 Sitio web:

BACK

IT

AVVERTENZA: Prima di indossare questo dispositivo di protezione oculare, leggere queste istruzioni.

Protezione e limiti: Offre protezione oculare limitata. Non protegge contro tutti i rischi o i fluidi pericolosi. Non è infangibile né impermeabile. Questi occhiali, indossati sopra occhiali oftalmici, possono trasmettere gli urti. Le lenti colorate offrono protezione dal sole e non vanno usate in applicazioni di saldatura. Molte operazioni possono richiedere altri tipi di protezione oculare o di dispositivo di sicurezza. La selezione e l'impiego di questi occhiali di sicurezza devono basarsi sulla valutazione dei rischi dell'ambiente di lavoro di chi li indossa, condotta dall'individuo stesso o, in ambienti indus-triali, da un addetto adeguatamente formato nominato dal datore di lavoro o dall'organizzazione ai sensi delle norme EN 166:2001. Assicurarsi che gli occhiali calzino sempre bene. Gli occhiali possono causare reazioni allergiche in soggetti suscettibili.

Pulizia e manutenzione: Pulire esclusivamente con acqua e sapone neutro. Sciacquare bene con acqua. Sostituire subito gli occhiali in caso di danneggiamento o di riduzione della visibilità. Se necessario di disinfezione, farsi consigliare dalla Radians, Inc. L'esposizione a determinate sostanze chimiche o vapori può causare la distorsione della superficie e ridurre la resistenza agli urti.

Conservazione: Conservare in luogo asciutto e pulito, al riparo dalla luce diretta del sole e da sostanze abrasive; proteggere dagli urti.

Marchi: Consultare EN 166:2001. Identificazione del fabbricante: R Classe ottica: 1 Simbolo della resistenza: FT.

Avvertenze: Se i simboli F, B e A non sono sulle lenti che sulla montatura, al dispositivo di protezione oculare assemblato viene assegnato il marchio di livello inferiore. Se si richiede protezione contro particelle ad alta velocità a temperature estreme, il dispositivo di protezione oculare deve recare la lettera T.

Markature sulla montatura:

- Identificazione del fabbricante _____ R
- Numero della norma EN _____ 166
- Simbolo della resistenza meccanica _____ F/B
- Simbolo della resistenza all'urto contro particelle ad alta velocità a temperature estreme (se pertinente) _____ T
- Disegnato per andare bene una piccola testa _____ H

Markature sulla lente:

- Numero di scala (solo filtri) _____ R
- Identificazione del fabbricante _____ R
- Classe ottica _____ R
- Simbolo della resistenza meccanica _____ F
- Simbolo della resistenza ai danni superficiali (se pertinente) _____ K
- Simbolo della resistenza all'appannamento degli oculari (se pertinente) _____ N

Spiegazione dei simboli usati - Classe ottica:

- Per uso continuativo _____ 1
- Per uso intermittente _____ 2
- Per uso occasionale con divieto di uso continuativo _____ 3

Requisiti di resistenza meccanica:

- Resistenza aumentata _____ S
- Resistenza agli urti a bassa energia (meno di 45 m/s) _____ F
- Resistenza agli urti a media energia (tra 45 e 120 m/s) _____ B
- Resistenza agli urti ad alta energia (tra 120 e 190 m/s) _____ A

Numero di scala dei filtri:

- Filtri contro gli ultravioletti; il riconoscimento dei colori può risultare alterato _____ 2
- Filtri contro gli ultravioletti; buon riconoscimento dei colori _____ 3
- Filtri antiabbagliamento solare senza specifica contro gli infrarossi _____ 5

Campi di applicazione:

- Applicazione di base _____ Nessun simbolo
- Liquidi (gocce e spruzzi) _____ 3
- Grossa partecile di polvere (> 5 µm) _____ 5

Baθmoi klímatikas filtrwv:
Φίλτρο uterpiώδous, μπορεί να επηρεασθεί η αναγνώση των χρυσών (κάτω από 45 m/s).
Φίλτρο για την ανατίσταση στη φθορά επιφανείας από λεπτά οματίδια (κατά περίπτωση).
Φίλτρο για την ανατίσταση στο θάμπτυμα των προστρέψαντων φαύων (κατά περίπτωση).
Πεδία χρήσης:
Βασική χρήση _____ χωρίς σύμβολα
Υγρά (σταγονίδια και εκτίναξης) _____ 3
Μεγάλη οματίδια σκόνης (μέγθος >5 µm) _____ 5

Questi occhiali di sicurezza sono conformi allo standard europeo EN166:2001 e al regolamento dell'UE sui dispositivi di protezione individuale 2016/425. Modello CE certificato da: CCQS Certification Services Limited (NB 2834), Isolata 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin15, D15 AKK1, Irlanda Tel.: +0353 1 588 6920 Site web: www.ccqs.co.uk Email: verify@ccqs.ie Dichiarazione di conformità disponibile su https://www.radians.com/doc-devalt

G

Προστασία: Διαθέτει αυτές τις ιδιότητες πριν φθείρετε αυτό το προστατευτικό ματιών.

Προστασία και όρια: Παρέχει περιορισμένη προστασία ματιών. Δεν σας προστατεύει από όλους τους κινύνους της επικίνδυνα υγρά. Δεν μπορεί να σπάσει ή να γίνει δειλεύσιμο. Τα υγρά που φοράτε πάνω από αφθαλμικά θέαματα μπορούν να μεταδώσουν συγκρύσεις. Οι βαμβανού φακοί παρέχουν προστασία από τον ήλιο και δεν προσφέρουν για χρήση σε περιβάλλοντα συγκρότηματα. Μαζί σας αργείται να κρατεί αλληλούχα προστατευτικά ματιών μεταξύ των δύο προσώπων.

Pulizia e manutenzione: Pulire esclusivamente con acqua e sapone neutro. Sciacquare bene con acqua. Sostituire subito gli occhiali in caso di danneggiamento o di riduzione della visibilità. Se necessario di disinfezione, farsi consigliare dalla Radians, Inc. L'esposizione a determinate sostanze chimiche o vapori può causare la distorsione della superficie e ridurre la resistenza agli urti.

Conservazione: Conservare in luogo asciutto e pulito, al riparo dalla luce diretta del sole e da sostanze abrasive; proteggere dagli urti.

Marchi: Consultare EN 166:2001. Identificazione del fabbricante: R Classe ottica: 1 Simbolo della resistenza: FT.

Avvertenze: Se i simboli F, B e A non sono sulle lenti che sulla montatura, al dispositivo di protezione oculare assemblato viene assegnato il marchio di livello inferiore.

Se si richiede protezione contro particelle ad alta velocità a temperature estreme, il dispositivo di protezione oculare deve recare la lettera T.

Markature sulla montatura:

- Identificazione del fabbricante _____ R
- Numero della norma EN _____ 166
- Simbolo della resistenza meccanica _____ F/B
- Simbolo della resistenza all'urto contro particelle ad alta velocità a temperature estreme (se pertinente) _____ T
- Disegnato per andare bene una piccola testa _____ H

Markature sulla lente:

- Numero di scala (solo filtri) _____ R
- Identificazione del fabbricante _____ R
- Classe ottica _____ R
- Simbolo della resistenza meccanica _____ F
- Simbolo della resistenza ai danni superficiali (se pertinente) _____ K
- Simbolo della resistenza all'appannamento degli oculari (se pertinente) _____ N

Spiegazione dei simboli usati - Classe ottica:

- Per uso continuativo _____ 1
- Per uso intermittente _____ 2
- Per uso occasionale con divieto di uso continuativo _____ 3

Requisiti di resistenza meccanica:

- Resistenza aumentata _____ S
- Resistenza agli urti a bassa energia (meno di 45 m/s) _____ F
- Resistenza agli urti a media energia (tra 45 e 120 m/s) _____ B
- Resistenza agli urti ad alta energia (tra 120 e 190 m/s) _____ A

Numero di scala dei filtri:

- Filtri contro gli ultravioletti; buon riconoscimento dei colori può risultare alterato _____ 2
- Filtri contro gli ultravioletti; buon riconoscimento dei colori _____ 3
- Filtri antiabbagliamento solare senza specifica contro gli infrarossi _____ 5

Campi di applicazione:

- Applicazione di base _____ Nessun simbolo
- Liquidi (gocce e spruzzi) _____ 3
- Grossa partecile di polvere (> 5 µm) _____ 5

Baθmoi klímatikas filtrwv:
Φίλτρο uterpiώδous, μπορεί να επηρεασθεί η αναγνώση των χρυσών (κάτω από 45 m/s).
Φίλτρο για την ανατίσταση στη φθορά επιφανείας από λεπτά οματίδια (κατά περίπτωση).
Φίλτρο για την ανατίσταση στο θάμπτυμα των προστρέψαντων φαύων (κατά περίπτωση).
Πεδία χρήσης:
Βασική χρήση _____ χωρίς σύμβολα
Υγρά (σταγονίδια και εκτίναξης) _____ 3
Μεγάλη οματίδια σκόνης (μέγθος >5 µm) _____ 5

DK

Προστασία: Διαθέτει αυτές τις ιδιότητες πριν φθείρετε αυτό το προστατευτικό ματιών.

Προστασία και όρια: Παρέχει περιορισμένη προστασία ματιών. Δεν σας προστατεύει από όλους τους κινύνους της επικίνδυνα υγρά. Δεν μπορεί να σπάσει ή να γίνει δειλεύσιμο. Τα υγρά που φοράτε πάνω από αφθαλμικά θέαματα μπορούν να μεταδώσουν συγκρύσεις. Οι βαμβανού φακοί παρέχουν προστασία από τον ήλιο και δεν προσφέρουν για χρήση σε περιβάλλοντα συγκρότηματα. Μαζί σας αργείται να κρατεί αλληλούχα προστατευτικά ματιών μεταξύ των δύο προσώπων.

Pulizia e manutenzione: Pulire esclusivamente con acqua e sapone neutro. Sciacquare bene con acqua. Sostituire subito gli occhiali in caso di danneggiamento o di riduzione della visibilità. Se necessario di disinfezione, farsi consigliare dalla Radians, Inc. L'esposizione a determinate sostanze chimiche o vapori può causare la distorsione della superficie e ridurre la resistenza agli urti.

Conservazione: Conservare in luogo asciutto e pulito, al riparo dalla luce diretta del sole e da sostanze abrasive; proteggere dagli urti.

Marchi: Consultare EN 166:2001. Identificazione del fabbricante: R Classe ottica: 1 Simbolo della resistenza: FT.

Avvertenze: Se i simboli F, B e A non sono sulle lenti che sulla montatura, al dispositivo di protezione oculare assemblato viene assegnato il marchio di livello inferiore.

Se si richiede protezione contro particelle ad alta velocità a temperature estreme, il dispositivo di protezione oculare deve recare la lettera T.

Markature sulla montatura:

- Identificazione del fabbricante _____ R
- Numero della norma EN _____ 166
- Simbolo della resistenza meccanica _____ F/B
- Simbolo della resistenza all'urto contro particelle ad alta velocità a temperature estreme (se pertinente) _____ T
- Disegnato per andare bene una piccola testa _____ H

Markature sulla lente:

- Numero di scala (solo filtri) _____ R
- Identificazione del fabbricante _____ R
- Classe ottica _____ R
- Simbolo della resistenza meccanica _____ F
- Simbolo della resistenza ai danni superficiali (se pertinente) _____ K
- Simbolo della resistenza all'appannamento degli oculari (se pertinente) _____ N

Spiegazione dei simboli usati - Classe ottica:

- Per uso continuativo _____ 1
- Per uso intermittente _____ 2
- Per uso occasionale con divieto di uso continuativo _____ 3

Requisiti di resistenza meccanica:

- Resistenza aumentata _____ S
- Resistenza agli urti a bassa energia (meno di 45 m/s) _____ F
- Resistenza agli urti a media energia (tra 45 e 120 m/s) _____ B
- Resistenza agli urti ad alta energia (tra 120 e 190 m/s) _____ A

Numero di scala dei filtri:

- Filtri contro gli ultravioletti; buon riconoscimento dei colori può risultare alterato _____ 2
- Filtri contro gli ultravioletti; buon riconoscimento dei colori _____ 3
- Filtri antiabbagliamento solare senza specifica contro gli infrarossi _____ 5

Campi di applicazione:

- Applicazione di base _____ Nessun simbolo
- Liquidi (gocce e spruzzi) _____ 3
- Grossa partecile di polvere (> 5 µm) _____ 5

SE

Προστασία: Διαθέτει αυτές τις ιδιότητες πριν φθείρετε αυτό το προστατευτικό ματιών.

Προστασία και όρια: Παρέχει περιορισμένη προστασία ματιών. Δεν σας προστατεύει από όλους τους κινύνους της επικίνδυνα υγρά. Δεν μπορεί να σπάσει ή να γίνει δειλεύσιμο. Τα υγρά που φοράτε πάνω από αφθαλμικά θέαματα μπορούν να μεταδώσουν συγκρύσεις. Οι βαμβανού φακοί παρέχουν προστασία από τον ήλιο και δεν προσφέρουν για χρήση σε περιβάλλοντα συγκρότηματα. Μαζί σας αργείται να κρατεί αλληλούχα προστατευτικά ματιών μεταξύ των δύο προσώπων.

Pulizia e manutenzione: Pulire esclusivamente con acqua e sapone neutro. Sciacquare bene con acqua. Sostituire subito gli occhiali in caso di danneggiamento o di riduzione della visibilità. Se necessario di disinfezione, farsi consigliare dalla Radians, Inc. L'esposizione a determinate sostanze chimiche o vapori può causare la distorsione della superficie e ridurre la resistenza agli urti.

Conservazione: Conservare in luogo asciutto e pulito, al riparo dalla luce diretta del sole e da sostanze abrasive; proteggere dagli urti.